

圖意：RM11GNL4(0001~0004)


後軸大梁面之交點。

2. 當底盤重心Y方向落於Y=0上時,即橫向重心位置落於車輛縱向中心面(VLCP)上。

3. 原廠提供底盤重心計算為底盤出廠油箱為20公升油壓、水箱僅為引擎冷卻水箱，若有非引擎冷卻水箱，則為空水箱。

4. 輪胎選配不影響底盤重心標註尺寸。

5. 本底盤重心計算不計入輔助大樑。




骨架資料說明表


噴火編號	材質	断面形状
如附件一		

一、附件




明倫彙編
家範典
卷一百一十五

[illegible]

SECT B-B



SECT C-C



VIEW A-A

姓 名	成 威	姓 名	成 威
身 份	主 持	身 份	主 持
职 务	主 持	职 务	主 持
单 位	2008/06/11	单 位	2008/06/11
备 注		备 注	

益豐汽車修理有限公司

• •
• •

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		13	SS400	
2	SAPH 440		14	S45C	
3	SS400		15	SAPH 440	
4	SAPH 440		16	SAPH 440	
5	SS400		17	SAPH 440	
6	SAPH 440		18	SAPH 440	
7	SS400		19	SS400	
8	SS400		20	SS400	
9	SS400		21	SS400	
10	SAPH 440		22	SS400	
11	SS400		23	SS400	
12	SS400		24	SPHC	

