

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 華洲汽車工業有限公司 | 06-2432323 | 臺南市永康區鹽洲里國聖街395號 |
| 2 | 品爵汽車股份有限公司 | 03-4530353 | 桃園市中壢區環北路400號3樓之6 |
| 3 | 馬蓋先車體廠企業有限公司 | 04-24075773 | 臺中市太平區太平里永豐路384號 |
| 4 | 太子汽車工業股份有限公司 | 02-27031265轉122 | 新北市土城區中央路1段194號 |
| 5 | 和泰汽車股份有限公司 | 02-25062121#1611 | 臺北市中山區松江路121號8~14樓 |
| 6 | 中華汽車工業股份有限公司 | 03-4783191#2769 | 臺北市大安區敦化南路2段2號11樓 |
| 7 | 裕器工業股份有限公司 | 03-5981226#200 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路23號 |
| 8 | 台灣本田股份有限公司 | 08-7558788#3562 | 臺北市中山區民生東路3段69號14樓 |
| 9 | 香港商運通汽車有限公司台灣分公司 | 02-81785009 | 臺北市大安區敦化南路2段230號 |
| 10 | 福特六和汽車股份有限公司 | 03-4530409 | 桃園市中壢區中華路1段705號 |
| 11 | 三陽工業股份有限公司 | 03-5981911 | 新竹縣湖口鄉鳳山村一鄰中華路3號 |
| 12 | 凱果實業有限公司 | 02-29954588 | 新北市三重區中興北街150巷12號(1樓) |
| 13 | 如陽股份有限公司 | 06-3552350 | 臺南市安南區開安一街37號 |
| 14 | 中光橡膠工業股份有限公司 | 03-4502115 | 桃園市平鎮區新安里太平東路七號 |
| 15 | 新澧企業股份有限公司 | 05-3790089 | 嘉義縣朴子市大葛里大棟榔75-1號 |
| 16 | 吉祥工業股份有限公司 | 02-26016622#503 | 新北市林口區工二工業區工七路9、11號 |
| 17 | 穎西工業股份有限公司 | 03-4985666#130 | 桃園市中壢區山東里14鄰山坪路1號 |
| 18 | 福興電業工廠股份有限公司 | 03-4572175#101 | 桃園市平鎮區正義路六六號 |
| 19 | 東陽實業廠股份有限公司 | 06-3560511 | 臺南市安南區安和路2段98號 |
| 20 | 豐裕股份有限公司 | 03-5983716 | 新竹縣湖口鄉湖南村光復路6之1號 |
| 21 | 和勝企業股份有限公司 | 03-4838611#305 | 桃園市觀音區大同一路22號 |
| 22 | 新三興股份有限公司 | 03-5983226#764 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁義路8號 |
| 23 | 友聯車材製造股份有限公司 | 037-873801#3100 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號 |
| 24 | 全拓股份有限公司 | 04-7612126#521 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路二段七九五之一號 |
| 25 | 福基創新材料股份有限公司 | 02-24566181#2211 | 基隆市七堵區大華二路144號 |
| 26 | 全興工業股份有限公司 | 04-7622188 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 |
| 27 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 02-27178290 | 高雄市仁武區竹後里水管路101號 |
| 28 | 竹昌橡膠股份有限公司 | 03-5388168~9 | 新竹市新竹市牛埔里牛埔南路二二五號 |
| 29 | 今麒興業股份有限公司 | 037-874160 | 臺北市大安區大安路一段八四巷一七號一樓 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|--------------|------------------------|----------------------|
| 30 | 世大化成股份有限公司 | 02-22615177 | 新北市鶯歌區八德路56號(2樓) |
| 31 | 宜鋒股份有限公司 | 02-89653490 | 新北市鶯歌區中正三路194巷33號 |
| 32 | 富雅樂企業股份有限公司 | 06-5836217#361 | 臺南市善化區小新里苗圃巷1號 |
| 33 | 三龍產業股份有限公司 | +886222683366 | 新北市土城區中山路五九號 |
| 34 | 振秀塑膠企業有限公司 | 03-4785269；0933-114123 | 桃園市楊梅區東流里牲牲路417巷9號 |
| 35 | 詠晨汽車材料業有限公司 | 02-22031235 | 新北市新莊區建國二路83之3號 |
| 36 | 龍纖股份有限公司 | 03-3221801#203 | 新北市新莊區明中街四七巷三號 |
| 37 | 宇敦工業有限公司 | 02-29956677 | 新北市三重區中興北街一九三巷一八號 |
| 38 | 品茂企業社 | 03-368-9555 | 桃園市八德區瑞泰里瑞源街六一號一樓 |
| 39 | 建源興業股份有限公司 | 06-2392311 | 臺南市歸仁區南興里中山十二街十六號 |
| 40 | 瑋品股份有限公司 | 04-8929775 | 彰化縣埤頭鄉崙腳村興工路六五號 |
| 41 | 台裕橡膠工業股份有限公司 | 03-4901148#233 | 桃園市中壢區民族路六段360號 |
| 42 | 艾美貿易股份有限公司 | 02-27670000 | 臺北市松山區南京東路5段234號6樓之1 |
| 43 | 建上工業股份有限公司 | 04-23592995#216 | 臺中市南屯區寶山里工業區26路9號 |
| 44 | 理嘉工業股份有限公司 | 03-3221381~2 | 桃園市蘆竹區富國路3段1076號 |
| 45 | 乙承實業有限公司 | 02-29950525 | 新北市三重區光復路一段九一號一樓 |
| 46 | 浩展實業股份有限公司 | 03-4555010 | 桃園市中壢區內定二十街126巷28號 |
| 47 | 新川座椅有限公司 | 06-2537775 | 臺南市永康區和平路206巷18號 |
| 48 | 進亞金屬股份有限公司 | 06-2532828 | 臺南市永康區蔦松里正北一路90號 |
| 49 | 台灣吳羽股份有限公司 | 06-6529543 | 臺南市鹽水區水秀里土庫二之二三號 |
| 50 | 信昌機械廠股份有限公司 | 03-3801221 | 新北市新莊區中正路67號 |
| 51 | 臺膠實業股份有限公司 | 04-25671400 | 臺中市大雅區三和里雅潭路4段335號 |
| 52 | 永塑企業股份有限公司 | 02-22991866 | 新北市新莊區五工三路120號 |
| 53 | 順益貿易股份有限公司 | 03-4626588#316 | 臺北市中山區民權東路2段150號 |
| 54 | 華企實業股份有限公司 | 037-984880 | 新北市新店區安泰路60巷90弄66號1樓 |
| 55 | 雅基實業股份有限公司 | 02-28807396 | 臺北市士林區承德路四段二四二號一〇樓 |
| 56 | 華菱汽車股份有限公司 | 03-4783191 | 臺北市大安區敦化南路二段2號11樓 |
| 57 | 寶嘉聯合股份有限公司 | 02-87926609 | 臺北市內湖區南京東路6段338號 |
| 58 | 汎德股份有限公司 | 02-28086980 | 臺北市內湖區行愛路100號7樓 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|--|------------------|---|
| 59 | 金鈴汽車股份有限公司 | 02-29589777 | 新北市板橋區中山路1段156號5樓 |
| 60 | 台灣速霸陸股份有限公司 | 03-4357088 | 桃園市中壢區永福里東園路38之2號 |
| 61 | 台灣賓士股份有限公司 | 02-27193488 | 臺北市松山區民生東路三段129號13樓 |
| 62 | 台達化學工業股份有限公司 | 02-26582158 | 臺北市內湖區基湖路37號12樓 |
| 63 | 三香科技股份有限公司 | 06-5784511 | 臺南市山上區明和里北勢洲二六號 |
| 64 | 台寶樹脂化工股份有限公司 | 03-5573168-512 | 新竹縣新豐鄉新豐村建興路2段452巷10號 |
| 65 | 嘉鐳興業股份有限公司 | 02-26521122 | 臺北市內湖區堤頂大道1段37號1樓 |
| 66 | 桔莨工程有限公司 | 06-7237980 | 臺南市佳里區蚶寮里蚶寮10之13號1樓 |
| 67 | 原泰欣興業有限公司 | 04-7982131 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路一二五巷四號 |
| 68 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 037-623391#5253 | 臺北市內湖區基湖路37號12樓 |
| 69 | 台宇汽車股份有限公司 | 04-26981575 | 桃園市龜山區樂善里文化一路41之1號 |
| 70 | 裕盛工業股份有限公司 | 037-871811 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-5號 |
| 71 | 臺灣蒙地拿股份有限公司 | 02-262721559#253 | 臺北市內湖區瑞光路190號 |
| 72 | 全拓工業股份有限公司 | 04-7629256 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路二段769號 |
| 73 | LONSEAL CORPORATION | 0081-3-5600-1828 | 4-15-3, MIDORI, SUMIDA-KU, TOKYO, JAPAN |
| 74 | 普裕興業股份有限公司 | 04-8861151#3 | 彰化縣芳苑鄉草湖村二溪路草二段二七五號 |
| 75 | 和詮興業有限公司 | 07-2221339 | 高雄市苓雅區憲政路246之2號1樓 |
| 76 | 啟昌工業股份有限公司 | 02-24968420 | 新北市新店區寶中路119號10樓 |
| 77 | 健豐泡綿股份有限公司 | 04-25361133 | 臺中市潭子區潭興路1段17巷11之6號 |
| 78 | DAEHAN SOLUTION CO.,LTD | +82-32-810-1810 | 30, Namdong-daero369beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea |
| 79 | 源特企業股份有限公司 | 037-980789 | 新北市樹林區保安二街四〇巷七號 |
| 80 | Webasto Korea Holdings Ltd. | +82-43-877-8400 | 6, Cheoyongsaneop-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, Korea |
| 81 | Yujin SMRC Automotive Techno Corporation | +82-41-330-6078 | 927-14, Osin-ro, Sinam-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Korea |
| 82 | 三芳化學工業股份有限公司 | 07-3712111 | 高雄市三民區通化街120號 |
| 83 | 台灣福斯股份有限公司 | 02-77097700#710 | 臺北市信義區松高路1號15樓 |
| 84 | 敏孚機器工業股份有限公司 | 03-3298671 | 臺北市中正區南昌路1段53號9樓 |
| 85 | 聶盟實業有限公司 | 02-25061400 | 臺北市中山區長春路172號6樓之10 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|--|-------------------|---|
| 86 | 順益車輛工業股份有限公司 | 03-4205830 | 臺北市中山區民權東路2段150號1樓 |
| 87 | 台灣本田汽車股份有限公司 | 08-7558788 | 屏東縣屏東市前進里大溪路337號 |
| 88 | 國際富豪汽車股份有限公司 | 07010110721 | 臺北市信義區信義路5段7號38樓之1 |
| 89 | 堃誠實業股份有限公司 | 049-2261001 | 南投縣南投市工業北一路3號 |
| 90 | 金龍汽車製造股份有限公司 | (02)2809-2111轉799 | 新北市淡水區中正東路2段27-1號3樓 |
| 91 | 原通工業股份有限公司 | 08-7836398 | 屏東縣萬巒鄉佳和村佳興路101號 |
| 92 | NVHKOREA, INC | +0082-54-779-1822 | 44, Munsangongdanan-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea |
| 93 | 台技塑膠股份有限公司 | 03-4393171 | 桃園市平鎮區中庸路一段129號 |
| 94 | DONG JIN INDUSTRIAL.CO.LTD | +82-54-762-2111 | 23,Gapsangongdan-gil,Angang-eup,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do,Korea |
| 95 | TAEBONG INDUSTRY CO.LTD | +82-52-255-8800 | 145, Gilcheonsaneom-ro, Sangbuk-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea |
| 96 | YONG SAN CO., LTD | +82-10-8547-3197 | (Yeonam-dong), 42, Muryong-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea |
| 97 | 千麗工業股份有限公司 | 04-25151112 | 臺中市豐原區南嵩里水源路北坑巷6號 |
| 98 | DUCK YANG INDUSTRY CO.,LTD | +85-52-219-1114 | (Yeonam-dong)366, Hyoam-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea |
| 99 | INALFA KOREA CO.,LTD | +82-31-369-8053 | (MaDo Industrial Complex 2B-6L), 39, Madogongdan-ro2-gil, Mado-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea |
| 100 | DIAC Co., Ltd. | +82-55-352-4860 | 670-21, Sannae-ro, Sannae-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
| 101 | SHINKIINTERMOBILE CO.LTD | +82-55-367-7111 | 82, Jangansandan 7-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, 46034 Busan, Korea |
| 102 | kwangsung corporation ltd | +82-31-8084-9145 | 212-14, Neungan-gil, Songsan-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Korea |
| 103 | SEOYON E-HWA CO., LTD. | +82-52-219-5285 | 336, Hyoam-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea |
| 104 | JE SUNG AUTOMOTIVE TRIM INDUSTRIES CO, LTD | +82 10 2290 5191 | 48-22, Daesa-gil, Hanam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Korea |
| 105 | SEOYON E-HWA CO., LTD. (ASAN PLANT) | +82-52-219-5285 | 712, Seobubuk-ro, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|----------------------------------|------------------|---|
| 106 | 必翔電動汽車股份有限公司 | 03-5591105#5016 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里港區28號 |
| 107 | 徠捷股份有限公司 | 03-5983195 | 新竹縣湖口鄉勝利村工業四路9號 |
| 108 | 亞視亨國際企業股份有限公司 | 02-82018999 | 新北市新莊區新樹路234巷11號 |
| 109 | 台灣馬自達汽車股份有限公司 | 02-27996100 | 臺北市內湖區瑞湖街88號4樓 |
| 110 | 優台有限公司 | 04-8747402 | 彰化縣田中鎮沙崙里新工五路22號 |
| 111 | GRUPO ANTOLIN LEAMINGTON LIMITED | +44-1926-33000 | TACHBROOK PARK DRIVE LEAMINGTON SPA WARWICK WARWICKSHIRE CV34 6RH, UNITED KINGDOM |
| 112 | 徠碩企業有限公司 | 06-5938336 | 臺南市安定區嘉同里嘉榮路213巷96弄11號 |
| 113 | 祿煌實業有限公司 | 02-25061391 | 臺北市中山區長春路172號6樓之10 |
| 114 | 勝翊股份有限公司 | 06-7220082 | 臺南市佳里區長安街122號 |
| 115 | 金利多企業有限公司 | 02-26088523 | 新北市泰山區新明里民國街16巷8號 |
| 116 | 慶盈塑膠廠 | 04-7987072 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路59-2號 |
| 117 | 台灣森那美起亞股份有限公司 | 02-27922152 | 臺北市內湖區行愛路151號2樓之1 |
| 118 | 台灣鈺植紙業貿易有限公司 | 02-26981133 | 新北市汐止區新台五路1段77號11樓之3 |
| 119 | 宏裕汽車股份有限公司 | 02-26941197 | 新北市汐止區福德二路329之2號 |
| 120 | 台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司 | 0905-858708 | 臺北市松山區敦化北路260號6樓 |
| 121 | 台灣特斯拉汽車有限公司 | 02-66103863 | 臺北市內湖區民權東路6段11巷6號 |
| 122 | DAYOU A-TECH HWASEONG PLANT | +82-10-2678-4954 | 27, Noha-gil 454beon-gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do/Korea |
| 123 | DONG KWANG TECH CO., LTD | +82-63-830-7686 | 207, Seogam-ro 7-gil, Iksan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea |
| 124 | Webasto Roof & Components SE | +49 89 85794-0 | Kraillinger Strasse 5; 82131 Stockdorf; Germany |
| 125 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 037-871801 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 |
| 126 | 常裕工業股份有限公司 | 03-4980188 | 桃園市中壢區山東里14鄰山東路736之1號 |
| 127 | GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o. | +420 595 701 297 | Na Rovince 912, Hrabová, 720 00 Ostrava, Czech Republic |
| 128 | Mollertech South, LLC | (706) 522-600 | 1455 Mineral Springs Rd Elberton, GA 30635, USA |
| 129 | 台灣保時捷車業股份有限公司 | 02-66311911#916 | 臺北市信義區忠孝東路5段68號37樓 |
| 130 | 佳和實業股份有限公司 | 06-6985911 | 臺南市新市區三舍里207號 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|--|--------------------|--|
| 131 | 台灣捷豹路虎股份有限公司 | 0929-011-223 | 臺北市信義區松高路1號7樓 |
| 132 | 創奕能源科技股份有限公司 | 03-2717399分機1101 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號二樓之三 |
| 133 | 偉倫企業社 | 04-25294273 | 臺中市豐原區豐田里豐南街225號 |
| 134 | 新進工業股份有限公司 | 06-2532181 | 臺南市永康區正北一路128號 |
| 135 | DAE WON KANG UP CO., LTD. CHEONAN2 PLANT | +8241-580-4331 | 65, Seongwol 2-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea |
| 136 | Golde Lozorno spol. s r.o. | +421901707430 | Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, 900 55 Lozorno, Slovak Republic |
| 137 | 弘鉅汽車製造股份有限公司 | 037-233818 | 新北市汐止區福德一路390號 |
| 138 | 晏欣科技有限公司 | 06-5783070 | 臺南市山上區明和里北勢洲86號 |
| 139 | 力歐新能源股份有限公司 | 03-3768101 | 桃園市桃園區興華路2號 |
| 140 | Adler Pelzer Clion GmbH | +49 2331 697 81 19 | Die Neue Stra ß e 13, 06231 Bad Dürrenberg, Germany |
| 141 | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 02-27859338 | 臺北市南港區經貿二路198號3樓至8樓 |
| 142 | 凱勝綠能科技股份有限公司 | 04-24521679 | 臺中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3 |
| 143 | 聖州企業股份有限公司 | 02-27327219#1000 | 臺北市大安區嘉興街319號1樓 |
| 144 | 立德電線電纜有限公司 | 03-3295151 | 桃園市龜山區海萍路16巷3號 |
| 145 | TAESANG CO., LTD | +82-31-354-3131 | 307, Barangondan-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea |
| 146 | 堡華工業股份有限公司 | 03-4192822 | 新北市板橋區板新路158號 |
| 147 | SHINWOOEM | +82 31-668 9525 | 71-22, Suworam 2-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
| 148 | 香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司 | 03-2805638-628 | 臺北市大安區敦化南路2段230號 |
| 149 | 台灣積水化成品股份有限公司 | 03-5983001 | 新竹縣湖口鄉鳳山村自強路7號 |
| 150 | 總盈汽車股份有限公司 | 06-2533677 | 臺南市永康區三民里和平東路52號 |
| 151 | 萊斯科技有限公司 | 0906999192 | 臺北市中山區松江路122號11樓 |
| 152 | 旭泰玻璃纖維股份有限公司 | 05-2650597 | 嘉義縣大林鎮中興路二段791巷12號 |
| 153 | 金華工業有限公司 | 06-2430523 | 臺南市永康區蔦松里正北三路75號 |
| 154 | 鑫旺汽車實業有限公司 | 07-6236097 | 高雄市三民區鼎華路254號 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|---|--|---|
| 155 | GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, A.S. | +420 731530987 | SVÁROVSKÁ 696. 463 03 - STRÁZ NAD NISOU Czech Republic |
| 156 | 大千複材科技有限公司 | 0936-038058 | 桃園市八德區介壽路一段645巷10弄37號 |
| 157 | 華泰電線電纜有限公司 | 02-26835095#17 | 新北市樹林區武林街14之3號 |
| 158 | 台灣福祉科技有限公司 | 02-22688288 | 新北市樹林區八德街230號 |
| 159 | 寶捷工業股份有限公司 | 02-86303500 | 新北市八里區忠孝路二七二之一號 |
| 160 | IAC Group (Slovakia) s.r.o. | +421 2 602 601 11 | Automobilový priemyselný park Lozorno Súp.č. 1006, 900 55 Lozorno, Slovak Republic |
| 161 | Auria Solutions Slovakia s.r.o. | +421948677955 | Hlavná 1792/58A Vrable, 952 01, Slovakia |
| 162 | BOS Automotive Products România S.C.S. | +40 257 307 307 | Zona Liberá Arad - Curtici, Platforma Aeroport Arad Calea Bodrogului FN 310059 Arad Romania |
| 163 | BOS Automotive Products Magyarország Gyártó BT. | +36 96 575 200 | 9245 Mosonszolnok Szabadság utca 33. Hungary |
| 164 | 力鵬企業股份有限公司 | 02-22991958 | 臺北市中山區松江路162號6樓 |
| 165 | 輔康企業有限公司 | 02-22694666 | 新北市樹林區中正路349之3號 |
| 166 | 大益興業股份有限公司 | 02-27710909 | 臺北市南港區忠孝東路6段21號13樓之7 |
| 167 | 成運汽車製造股份有限公司 | 08-8691689 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路385號 |
| 168 | IAC Group Limited | +44 (0) 121 782 2707 | Elmdon Trading Estate - Bickenhill Lane Solihull, B37 7HE United Kingdom |
| 169 | SAI Automotive Fradley Ltd | +44 1543 445 209 | Common Lane, Fradley Business Park, Fradley, Lichfield, WS13 8NQ, United Kingdom |
| 170 | 車王電子股份有限公司 | 04-25683366 | 臺中市大雅區文雅里20鄰中清路4段85號 |
| 171 | 春翔欣業股份有限公司 | 03-4897878 | 桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段236之2號 |
| 172 | 國瑞汽車股份有限公司 | (03)461-1222 | 桃園市中壢區定寧路73號 |
| 173 | 瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 | 02-22929350#202; 03-4505055#701; 0933894632 | 臺北市中山區南京東路3段77號13樓 |
| 174 | 億舟企業股份有限公司 | 02-27889688 | 臺北市南港區重陽路223號6樓 |
| 175 | 廣宇科技股份有限公司 | 02-22113066 | 新北市新店區安和里安興路97號 |
| 176 | 龍德汽車配件製造有限公司 | 05-2382612 | 嘉義縣太保市南新里北港路二段105巷60號1樓 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|--|------------------|---|
| 177 | 聯琦金屬股份有限公司 | 03-4093731 | 臺北市大安區忠孝東路四段一四二號十二樓之五 |
| 178 | 聯翔複合材料有限公司 | 06-7821622 | 臺南市學甲區新達里山寮1之1號 |
| 179 | 昇鋒汽車國際股份有限公司 | 03-4766066 | 桃園市新屋區東福路908巷50號 |
| 180 | 捷世林科技股份有限公司 | 02-2903-0688 | 新北市泰山區新北大道6段411號10樓 |
| 181 | 舒和實業股份有限公司 | 02-22930011 | 臺北市信義區信義路4段401號4樓 |
| 182 | 辰偉電子有限公司 | 04-7632686 | 彰化縣彰化市南瑤里四維路49號 |
| 183 | Adient Czech Republic s.r.o. | +420 728 582 875 | Dubická 1800/54, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic |
| 184 | 台中眾鈴汽車股份有限公司 | 04-23863189 | 臺中市外埔區二崁路568巷36號 |
| 185 | 萬旭電業股份有限公司 | 02-2298-8055 | 新北市五股區五工六路72號3樓 |
| 186 | 中國端子電業股份有限公司 | 02-24522431 | 基隆市七堵區六堵里工建路1-7號 |
| 187 | 世基企網股份有限公司 | 02-26252599 | 新北市淡水區頂田寮路133號 |
| 188 | Auria Solutions UK I Ltd. | 00441675464999 | Highway Point, Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham B46 1JU, UK |
| 189 | 立承系統科技股份有限公司 | 02-89672909 | 新北市板橋區四川路2段16巷5號6樓 |
| 190 | Magna Car Top Systems Poland Sp. z.o.o | +48327818238 | ul Turyńska 80 43-100 Tychy Poland |
| 191 | Novem Car Interior Design d.o.o. | +386 713 54 00 | Ložnica pri Žalcu 58, 3310 Žalec, Slovenia |
| 192 | 信邦電子股份有限公司 | 037-330099#6193 | 苗栗縣苗栗市國華路582號 |
| 193 | KOREA FUEL-TECH CORPORATION Gongdo Plant | +82-10-3065-1155 | #122-12, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi, 17551, Korea |
| 194 | 帷享科技股份有限公司 | 02-82278312#17 | 新北市中和區橋和路15號6樓 |
| 195 | 佶威光電有限公司 | 02-82458086 | 新北市中和區員山路151巷18號4樓 |
| 196 | 飛鳥車用電子股份有限公司 | 03-6667117 | 新竹市新竹市展業二路12號2樓 |
| 197 | 太平洋電線電纜股份有限公司 | 03-4202555 | 桃園市楊梅區快速路5段858號 |
| 198 | ASHIMORI KOREA CO., LTD. | +82-70-4352-2963 | 134, DOWON-RO JIJEONG-MYEON WONJU-SI GANGWON-DO 26351 KOREA |
| 199 | PT VUTEQ INDONESIA | +62 21 8811408 | Jl. Cempaka Km. 37, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Indonesia |
| 200 | 上濱空調興業股份有限公司 | 04-23590098 | 臺中市西屯區工業區一路125號 |
| 201 | 阡陽科技股份有限公司 | 0963367763 | 桃園市蘆竹區內厝里內溪路68巷51弄12號 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|---|-----------------------------------|---|
| 202 | Inalfa Roof Systems Polska Sp. Z o.o. | --- | Białeżyce 41A 62-300 Września Poland |
| 203 | 歐吉汽車股份有限公司 | 02-25056690 | 臺北市中山區民權東路3段33號2樓 |
| 204 | JPC Automotive Co., Ltd. | +82-32-717-5535 | 95, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea |
| 205 | Adient Seating UK Ltd | +44 151 432 0482 | 25 Estuary Boulevard Liverpool international Business Park Speke, Liverpool Merseyside L24 8RF United Kingdom |
| 206 | PT. FUJI SEAT INDONESIA | (021)65302228 | JL. AGUNG PERKASA IX BLOK K.1 NO. 9-15 RT/RW. 000/000 Kel. SUNTER AGUNG Kec. TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, |
| 207 | 上泰企業有限公司 | 07-3421113 | 高雄市左營區榮總路257號 |
| 208 | 采邑光電有限公司 | 02-22236818 | 新北市中和區立德街123號8樓 |
| 209 | 柏昇開發工業股份有限公司 | 03-4766788 | 新北市蘆洲區永安南路2段228號9樓 |
| 210 | Antolin Straubing GmbH | +(49) 9421 708 0 | Stettiner Str. 7, 94315 Straubing, Germany |
| 211 | 尚得元電子股份有限公司 | 02-87735826 | 新北市淡水區頂田寮路767號(2樓) |
| 212 | Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. | +44 (0) 7739 466829 | Voderady 454, Voderady, SK-919 42, Slovakia |
| 213 | Lear Corporation UK Ltd | +44 (0) 7739 466829 | 10 Hedera Road, Redditch, B98 9EY, United Kingdom |
| 214 | Lear Corporation UK Ltd - Coventry | +44 (0) 7739 466829 | Waterman Road, Coventry, Coventry CV6 5TP United Kingdom |
| 215 | Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepny závod Interior System Hlohovec | +421 918 577 412 | Priemyselna 1, Hlohovec 1, 920 01, Slovakia |
| 216 | 台裕電業股份有限公司 | 02-2221-8751 | 新北市中和區建康路4之1號 |
| 217 | 恩雷股份有限公司 | 02-25618278 | 臺北市中山區長春路17號4樓 |
| 218 | 重安福祉科技有限公司 | 06-2549296 | 臺南市永康區中正二街151號1、2樓 |
| 219 | HP-Pelzer s.r.o. | +420 378 215 196;+420 378 215 198 | Pod Kyjovem 349/18, Radčice, 322 00 Plzeň, Czech |
| 220 | 鍊勝企業股份有限公司 | 03-4091899#121 | 桃園市龍潭區上華里金龍路四〇七巷21號 |
| 221 | 鴻名企業股份有限公司 | 02-87682688 | 臺北市信義區東興路59號6樓 |
| 222 | 盛惟股份有限公司 | 02-26583333 | 臺北市內湖區基湖路39號 |
| 223 | 曁德貿易有限公司 | 02-25061391 | 臺北市中山區長春路172號6樓之10 |
| 224 | 亞勁車電技術股份有限公司 | 03-3776001 | 桃園市八德區民權街39號 |
| 225 | 台灣電綜股份有限公司 | 03-4828001 | 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路2段525號 |

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

| Item | Company | Tel | Address |
|------|----------|------------|------------------|
| 226 | 奕泰工業有限公司 | 04-8348668 | 彰化縣大村鄉美港村中興街81號 |
| 227 | 謙信科技有限公司 | 07-3720235 | 臺南市佳里區蚶寮10之13號1樓 |