



財團法人車輛安全審驗中心  
Vehicle Safety Certification Center

# 公(協)會檢測報告授權管理作業 相關事項宣導及研討

中華民國114年6月3日

下午第二部份課程

2025年車輛型式安全及品質一致性審驗年度研討會



# 課程大綱



- ☐ 檢測報告授權注意事項宣導
- ☐ 新增實施之檢測基準項目提醒
- ☐ 年度現場查核結果常見須改善項目宣導
- ☐ 報告授權常補件項目宣導

# 檢測報告授權注意事項宣導(1/6)



## 檢測報告授權管理補充作業規定(參附件一)

- ✓ 公協會符合檢測報告授權規定之相關申請作業說明(參附件二)-修訂  
辦理「檢測報告授權他人使用資格登錄」申請者應檢附下列文件向審驗機構提出申請：
  1. 「檢測報告授權他人使用資格登錄」申請函。
  2. 公協會相關證明文件，應包含下列資料：
    - 1) 加蓋公協會單位及理事長章戳之公協會政府許可立案符合資格證明文件影本。
    - 2) 理事長當選證書影本。
    - 3) 法人登記證書影本。另依商業團體法及工業團體法成立之法人團體，無須檢附。
    - 4) 辦理檢測報告授權他人使用業務之場所，若與公協會政府許可立案符合資格證明文件會址不同者，另應提供辦理該業務場所之地址與公協會相關證明文件之關聯性證明。

# 檢測報告授權注意事項宣導(2/6)

## 檢測報告授權管理補充作業規定-宣導(1/2)



- ✓ 有關公(協)會檢測報告授權管理之人員異動時，應於一定時間內向中心提出「資格登錄文件異動作業」申請；若未能及時檢附相關證明文件（如：理事長當選證書、法人登記書）提出異動申請時，應來函且提供相關資料說明展延原由，中心予以備查，待取得相關證明文件後，續依規定來函辦理。
- ✓ 有關辦理「檢測報告異動註銷作業」申請時，若原檢測報告已有授權他人使用之紀錄，應先完成修正檢測報告之授權登錄作業後，始得辦理報告異動註銷作業事宜。

# 檢測報告授權注意事項宣導(3/6)

## 檢測報告授權管理補充作業規定-宣導(2/2)



- ✓ 為確保公(協)會檢測報告授權管理作業之符合性，公(協)會每年度終了後一個月內，須提報檢測報告授權管理年度報告予審驗機構，且審驗機構得視其辦理情況，定期或不定期辦理現場查核。
- ✓ 公(協)會檢測報告授權管理年度報告或現場查核經審驗機構查有不合格者或審驗機構查證確有重大疏失者，審驗機構應報請交通部暫停其相關檢測報告之授權資格並要求限期改善，經審驗機構確認複查合格者恢復其授權資格。未提供檢測報告授權管理年度報告、未配合現場查核、未依期限完成改善或經審驗機構確認複查仍不合格者，審驗機構應報請交通部取消其部分或全部檢測報告授權資格。

# 檢測報告授權注意事項宣導(4/6)

## 2.9.1.3「同型式規格車輛」認定原則(1/2)-新增

- ✓ 用以認定不同車輛，是否為同型式規格車輛之原則，共有二十七個參數。
- ✓ 車輛種類車別-1、車輛製造廠-2、車輛廠牌-3、底盤車製造廠-4、底盤車廠牌-5、車身打造廠-6、車身廠牌-7、車輛型式-8、底盤車型式-9、軸組型態-10、前軸組核定荷重-11、後軸組核定荷重-12、核定車輛總重-13、核定車輛總聯結重量-14、車身式樣及車身附加配備-15、高壓氣體燃料系統廠牌及型式-16、座位數-17、立位數-18、能源種類-19、引擎型式-20、汽缸數-21、安裝位置-22、高壓燃料容器數量-23、總容積-24、加氣口位置-25、美規車型-26、非屬美規車型-27。



# 檢測報告授權注意事項宣導(5/6)

## 2.9.1.3「同型式規格車輛」認定原則(2/2)-新增

(3)附註說明：

- E. 經審驗機構公告座位數可供選配者，除座位數外，只要其他「同型式規格車輛」之參數完全相同時，便可共用同一份完成車檢測基準項目之檢測報告。
- F. 屬M1、N1類車輛，經審驗機構審查其以下配備為標配或可供選配，且符合同型式規格及相同外觀者，可認定為「同型式規格車輛」，共用同一份完成車檢測基準項目之檢測報告。
  - a. 車輛附掛拖車之聯結裝置。
  - b. 車輛附加絞盤設備。



※經宣告為安全檢測報告共用之車型，則合併計入同一申請者同一年度同型式規格之數量管控範圍。

# 檢測報告授權注意事項宣導(6/6)

## 檢測報告授權核對注意事項

- ✓ 符合FMVSS 108規定且車輛全寬203.2公分以上之美規M1小客車應依FMVSS規定裝置「輪廓邊界標識燈」及「辨識燈」。
- ✓ 113.3.28起，辦理電動車輛宣告合格證明書之「引擎型式」欄位須依各能源種類樣態宣告，審驗機構並在合格證明書加註，另最大馬力則依申請者宣告車輛最大馬力進行登載。  
如：車輛能源種類為「電能/汽油」，其引擎型式欄位宣告為「馬達型式/引擎型式」。
- ✓ 113.12.31前已取得470檢測報告之既有型式車輛，若未配備先進駕駛輔助轉向系統，或配備先進駕駛輔助轉向系統，但同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請少量或逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得使用原470檢測報告代替472檢測報告。



# 新增實施之檢測基準項目提醒(1/2)

## 115年1月1日起新增實施之檢測基準項目

✓ M1、N1類須符合之檢測基準項目：



| 實施日期           | 基準編號 | 基準項目            | 說明                                                                            |
|----------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 各型式<br>115.1.1 | 034  | 車輛燈光與標誌<br>檢驗規定 | 各型式之M、N類車輛，應配備符合本項6.3規定之 <u>晝行燈</u> ，且符合4.2規定作動方式(不得選擇4.2.6.6.2及4.2.6.6.3規定)。 |
| 各型式<br>115.1.1 | 750  | 汽車控制器標誌         | 各型式之M、N類車輛，其汽車控制器標誌，應符合本項規定。                                                  |
| 各型式<br>115.1.1 | 770  | 客車車外突出限制        | 各型式之M1類車輛，其車外突出應符合本項規定。                                                       |
| 各型式<br>115.1.1 | 780  | 貨車車外突出限制        | 各型式之N類車輛，其車外突出應符合本項規定。                                                        |
| 各型式<br>115.1.1 | 801  | 車輛低速警示音         | 1. 各型式M及N類電動車輛，應符合本項規定。<br>2. 已符合本基準項次「八十」規定之既有型式M及N類車輛且未安裝暫停功能者，視同符合本項規定。    |
| 新型式<br>115.1.1 | 020  | 車輛規格規定          | 新型式M1及N1類車輛，其可拆式之後排座椅，以及於任一排具有懸吊之座椅，應配備符合7.1.7.7規定之安全帶提醒裝置。                   |
| 新型式<br>115.1.1 | 035  | 車輛燈光與標誌<br>檢驗規定 | 新型式之M及N類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定。                                         |

# 新增實施之檢測基準項目提醒(2/2)

## 115年1月1日起新增實施之檢測基準項目

✓ 0類須符合之檢測基準項目：

| 實施日期           | 基準編號 | 基準項目            | 說明                                                               |
|----------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 各型式<br>115.1.1 | 990  | 扭鎖裝置            | 使用於0類車輛與非固定式罐槽體間之各型式扭鎖裝置，應符合本項規定。                                |
| 新型式<br>115.1.1 | 035  | 車輛燈光與標誌<br>檢驗規定 | 新型式之0類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定，惟其緊急煞車訊號得為選配並應符合本項緊急煞車訊號相關規定。 |



## 年度現場查核結果常見須改善項目宣導

① 「報告授權管理作業程序書」應納入報告移出、延長期限及異動註銷之作業流程說明

② 應留存報告授權管理人員之相關教育訓練紀錄

③ 報告授權管理人員異動時，應提出登錄異動申請

④ 報告授權管理作業程序異動時，應修訂「報告授權管理作業程序書」並提出登錄異動申請

⑤ 報告授權登錄完成後，應落實依「檢測報告授權管理作業程序書」進行相關表單管控

⑥ 年度報告授權管理作業相關確認保存紀錄，應依授權管理作業程序書之管理方式備份電子檔資料

⑦ 申請報告移入、移出及授權作業，應依「檢測報告授權管理作業程序書」檢附相關申請表及文件

⑧ 申請報告移入、移出作業，應留存相關申請紀錄

# 報告授權常補件項目宣導(1/6)

## 🔍 報告與實車狀態不符(1/2)

034

108

- 頭燈組狀態不符
- 尾燈組狀態不符
- 頭燈光源不符
- 停車燈不符

034

108

- 側方向燈不符
- 後反光標誌不符

221

- 輪胎規格不符
- 儀錶板不符

232

- 車內視鏡不符
- 車外視鏡不符



- ✓ 應確認實車與報告完全一致，始得開立授權。
- 034、108報告應核對各燈組及反光標誌狀態位置一致，並確認頭燈(近光/遠光)相同光源(LED、HID或鹵素)。
- 221報告應核對速率計型式(數位或指針)、指示刻度及輪胎規格(ZR與R外)一致。
- 232報告應核對內、外視鏡一致。

# 報告授權常補件項目宣導(2/6)

## 🔍 報告與實車狀態不符(1/2)-案例

| 項目         | 報告                                                                                 | 實車                                                                                  | 項目  | 報告                                                                                   | 實車                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 034<br>108 |   |   | 221 |   |   |
| 034<br>108 |  |  | 232 |  |  |

## 報告授權常補件項目宣導(3/6)

### 🔍 報告與實車狀態不符(2/2)

241

- 控制器狀態不符

680

- 胎壓燈號位置不符

770

- 車輛外觀不符



- 770報告應核對車輛外表面一致，包含車輛外部之引擎蓋、行李廂蓋(含尾門)、車門、葉子板、車頂、照明和燈光信號裝置及可見之強化部位，另特殊有裝飾物、網格護罩與間隙、擋風玻璃雨刷、保險桿、車輪、車輪螺帽、輪轂蓋及輪盤、側面空氣或雨水導流板、號牌托架、天線。

# 報告授權常補件項目宣導(4/6)

## ⊕ 報告與實車狀態不符(2/2)-案例

| 項目  | 報告                                                                                 | 實車                                                                                  | 項目  | 報告                                                                                   | 實車                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 241 |   |   | 770 |   |   |
| 680 |  |  | 770 |  |  |

## 報告授權常補件項目宣導(5/6)



座位數

能源種類

報告共用原則  
不符

車輛型式

引擎型式

車身式樣

美規與非美規

- ✓ 由車輛完稅證明書確認實車座位數、車輛型式、車身式樣、能源種類及引擎汽缸數與報告代表車一致。
- ✓ 由申請者提供國外已領照證明文件或車輛B柱出廠標籤確認實車為美規車或非美規車。

# 報告授權常補件項目宣導(6/6)

## 授權書錯誤



公司名稱錯誤

車身號碼錯誤

未用印大小章

報告編號錯誤

非授權期間開立

報告所有者非營業中

- ✓ 應落實核對申請者名稱、車身號碼及報告編號，並確實用印大小章。
- ✓ 應落實管控報告移轉（移入/移出）授權登錄完成時間點。
- ✓ 應落實確認報告所有者為營業中，始得開立授權書。

# 審驗承辦人員職責及分機表說明

- 辦理各類安全審驗作業時，請參閱：

- 車輛型式安全審驗管理辦法

- <https://www.vsc.org.tw/Home/List/10> (項次4)

- 車輛安全檢測基準

- <https://www.vsc.org.tw/Home/List/10> (項次5)

- 車輛型式安全審驗作業指引手冊

- <https://www.vsc.org.tw/Home/List/36>

- 「同型式規格車輛」之座位數選配查詢表

- <https://www.vsc.org.tw/Home/Content/780>

- 申請審驗如有任何問題時，歡迎與本中心各承辦人員洽詢。

- 車輛安全審驗中心網頁/我們的服務/承辦人員分機表及職責

- <https://www.vsc.org.tw/Home/Content/4330>




| 車安中心              | 聯絡人 | 分機   | 電子郵件             |
|-------------------|-----|------|------------------|
| 副處長兼任<br>進口車審驗部主管 | 辜宏恩 | 3107 | abcd@vscc.org.tw |

| 單位名稱   | 聯絡人 | 分機   | 負責業務                              |
|--------|-----|------|-----------------------------------|
| 進口車審驗部 | 郭益銘 | 3142 | 異常案件處理                            |
|        | 林芸卉 | 7231 | 檢測報告授權登錄、<br>座位數選配登錄、正<br>本查驗作業窗口 |
|        | 陳仲儀 | 3501 | 最終覆核審驗                            |
|        | 廖廷皓 | 2121 |                                   |
|        | 蔡傑勛 | 7249 |                                   |
|        | 黃建富 | 3143 | 進口新、舊車審驗<br>進口電輔、微型電動<br>二輪車審驗    |
|        | 陳俊竹 | 7258 |                                   |
|        | 陳威全 | 7247 |                                   |
|        | 江廷偉 | 3308 |                                   |
|        | 黃政霖 | 7230 |                                   |
|        | 李聖佑 | 7240 |                                   |



*Thank you for your attention!*



報 告 完 畢  
感 謝 聆 聽