

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
1	華洲汽車工業有限公司	06-2432323	臺南市永康區鹽洲里國聖街395號
2	品爵汽車股份有限公司	03-4530353	桃園市中壢區環北路400號3樓之6
3	馬蓋先車體廠企業有限公司	04-24075773	臺中市太平區太平里永豐路384號
4	太子汽車工業股份有限公司	02-27031265轉122	新北市土城區中央路1段194號
5	和泰汽車股份有限公司	02-25062121#1611	臺北市中山區松江路121號8~14樓
6	中華汽車工業股份有限公司	03-4783191#2769	臺北市大安區敦化南路2段2號11樓
7	裕器工業股份有限公司	03-5981226#200	新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路23號
8	台灣本田股份有限公司	08-7558788#3562	臺北市中山區民生東路3段69號14樓
9	香港商運通汽車有限公司台灣分公司	02-81785009	臺北市大安區敦化南路2段230號
10	福特六和汽車股份有限公司	03-4530409	桃園市中壢區中華路1段705號
11	三陽工業股份有限公司	03-5981911	新竹縣湖口鄉鳳山村一鄰中華路3號
12	凱果實業有限公司	02-29954588	新北市三重區中興北街150巷12號(1樓)
13	如陽股份有限公司	06-3552350	臺南市安南區開安一街37號
14	中光橡膠工業股份有限公司	03-4502115	桃園市平鎮區新安里太平東路七號
15	新豐企業股份有限公司	05-3790089	嘉義縣朴子市大葛里大棟榔75-1號
16	吉祥工業股份有限公司	02-26016622#503	新北市林口區工二工業區工七路9、11號
17	穎西工業股份有限公司	03-4985666#130	桃園市中壢區山東里14鄰山坪路1號
18	福興電業工廠股份有限公司	03-4572175#101	桃園市平鎮區正義路六六號
19	東陽實業廠股份有限公司	06-3560511	臺南市安南區安和路2段98號
20	豐裕股份有限公司	03-5983716	新竹縣湖口鄉湖南村光復路6之1號
21	和勝企業股份有限公司	03-4838611#305	桃園市八德區永豐里華康街245號
22	新三興股份有限公司	03-5983226#764	新竹縣湖口鄉鳳山村仁義路8號
23	友聯車材製造股份有限公司	037-873801#3100	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-10號
24	全拓股份有限公司	04-7612126#521	彰化縣花壇鄉北口村中山路二段七九五之一號
25	福基創新材料股份有限公司	02-24566181#2211	基隆市七堵區大華二路144號
26	全興工業股份有限公司	04-7622188	彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號
27	南亞塑膠工業股份有限公司	02-27178290	高雄市仁武區竹後里水管路101號
28	竹昌橡膠股份有限公司	03-5388168~9	新竹市新竹市牛埔里牛埔南路二二五號
29	今麒麟業股份有限公司	037-874160	臺北市大安區大安路一段八四巷一七號一樓

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
30	世大化成股份有限公司	02-22615177	新北市鶯歌區八德路56號(2樓)
31	宜鋒股份有限公司	02-89653490	新北市鶯歌區中正三路194巷33號
32	富雅樂企業股份有限公司	06-5836217#361	臺南市善化區小新里苗圃巷1號
33	三龍產業股份有限公司	+886222683366	新北市土城區中山路五九號
34	振秀塑膠企業有限公司	03-4785269；0933-114123	桃園市楊梅區東流里銚銚路417巷9號
35	詠晨汽車材料業有限公司	02-22031235	新北市新莊區建國二路83之3號
36	龍纖股份有限公司	03-3221801#203	新北市新莊區明中街四七巷三號
37	宇敦工業有限公司	02-29956677	新北市三重區中興北街一九三巷一八號
38	皇田工業股份有限公司	06-2331088#111	臺南市永康區王行里16鄰永科五路6號
39	品茂企業社	03-368-9555	桃園市八德區瑞泰里瑞源街六一號一樓
40	建源興業股份有限公司	06-2392311	臺南市歸仁區南興里中山十二街十六號
41	瑋品股份有限公司	04-8929775	彰化縣埤頭鄉崙腳村興工路六五號
42	台裕橡膠工業股份有限公司	03-4901148#233	桃園市中壢區民族路六段360號
43	艾美貿易股份有限公司	02-27670000	臺北市松山區南京東路5段234號6樓之1
44	建上工業股份有限公司	04-23592995#216	臺中市南屯區寶山里工業區26路9號
45	理嘉工業股份有限公司	03-3221381~2	桃園市蘆竹區富國路3段1076號
46	乙承實業有限公司	02-29950525	新北市三重區光復路一段九一號一樓
47	浩展實業股份有限公司	03-4555010	桃園市中壢區內定二十街126巷28號
48	新川座椅有限公司	06-2537775	臺南市永康區和平路206巷18號
49	進亞金屬股份有限公司	06-2532828	臺南市永康區蔦松里正北一路90號
50	台灣吳羽股份有限公司	06-6529543	臺南市鹽水區水秀里土庫二之二三號
51	信昌機械廠股份有限公司	03-3801221	新北市新莊區中正路67號
52	臺膠實業股份有限公司	04-25671400	臺中市大雅區三和里雅潭路4段335號
53	永塑企業股份有限公司	02-22991866	新北市新莊區五工三路120號
54	順益貿易股份有限公司	03-4626588#316	臺北市中山區民權東路2段150號
55	華企實業股份有限公司	037-984880	新北市新店區安泰路60巷90弄66號1樓
56	雅基實業股份有限公司	02-28807396	臺北市士林區承德路四段二四二號一〇樓
57	華菱汽車股份有限公司	03-4783191	臺北市大安區敦化南路二段2號11樓
58	寶嘉聯合股份有限公司	02-87926609	臺北市內湖區南京東路6段338號

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
59	汎德股份有限公司	02-28086980	臺北市內湖區行愛路100號7樓
60	金鈴汽車股份有限公司	02-29589777	新北市板橋區中山路1段156號5樓
61	台灣速霸陸股份有限公司	03-4357088	桃園市中壢區永福里東園路38之2號
62	台灣賓士股份有限公司	02-27193488	臺北市松山區民生東路三段129號13樓
63	台達化學工業股份有限公司	02-26582158	臺北市內湖區基湖路37號12樓
64	三香科技股份有限公司	06-5784511	臺南市山上區明和里北勢洲二六號
65	台寶樹脂化工股份有限公司	03-5573168-512	新竹縣新豐鄉新豐村建興路2段452巷10號
66	嘉鐸興業股份有限公司	02-26521122	臺北市內湖區堤頂大道1段37號1樓
67	桔莧工程有限公司	06-7237980	臺南市佳里區蚶寮里蚶寮10之13號1樓
68	原泰欣興業有限公司	04-7982131	彰化縣伸港鄉新港村新港路一二五巷四號
69	華夏海灣塑膠股份有限公司	037-623391#5253	臺北市內湖區基湖路37號12樓
70	台宇汽車股份有限公司	04-26981575	桃園市龜山區樂善里文化一路41之1號
71	裕盛工業股份有限公司	037-871811	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑40-5號
72	臺灣蒙地拿股份有限公司	02-262721559#253	臺北市內湖區瑞光路190號
73	全拓工業股份有限公司	04-7629256	彰化縣花壇鄉北口村中山路二段769號
74	LONSEAL CORPORATION	0081-3-5600-1828	4-15-3, MIDORI, SUMIDA-KU, TOKYO, JAPAN
75	普裕興業股份有限公司	04-8861151#3	彰化縣芳苑鄉草湖村二溪路草二段二七五號
76	和詮興業有限公司	07-2221339	高雄市苓雅區憲政路246之2號1樓
77	啟昌工業股份有限公司	02-24968420	新北市新店區寶中路119號10樓
78	健豐泡綿股份有限公司	04-25361133	臺中市潭子區潭興路1段17巷11之6號
79	DAEHAN SOLUTION CO.,LTD	+82-32-810-1810	30, Namdong-daero369beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea
80	源特企業股份有限公司	037-980789	新北市樹林區保安二街四〇巷七號
81	Webasto Korea Holdings Ltd.	+82-43-877-8400	6, Cheoyongsaneop-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, Korea
82	Yujin SMRC Automotive Techno Corporation	+82-41-330-6078	927-14, Osin-ro, Sinam-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Korea
83	三芳化學工業股份有限公司	07-3712111	高雄市三民區通化街120號
84	台灣福斯股份有限公司	02-77097700#710	臺北市信義區松高路1號15樓

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
85	敏孚機器工業股份有限公司	03-3298671	臺北市中正區南昌路1段53號9樓
86	聶盟實業有限公司	02-25061400	臺北市中山區長春路172號6樓之10
87	順益車輛工業股份有限公司	03-4205830	臺北市中山區民權東路2段150號1樓
88	台灣本田汽車股份有限公司	08-7558788	屏東縣屏東市前進里大溪路337號
89	國際富豪汽車股份有限公司	07010110721	臺北市信義區信義路5段7號38樓之1
90	堃誠實業股份有限公司	049-2261001	南投縣南投市工業北一路3號
91	金龍汽車製造股份有限公司	(02)2809-2111轉799	新北市淡水區中正東路2段27-1號3樓
92	原通工業股份有限公司	08-7836398	屏東縣萬巒鄉佳和村佳興路101號
93	NVHKOREA, INC	+0082-54-779-1822	44, Munsangongdanan-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
94	台技塑膠股份有限公司	03-4393171	桃園市平鎮區中庸路一段129號
95	DONG JIN INDUSTRIAL.CO.LTD	+82-54-762-2111	23,Gapsangongdan-gil,Angang-eup,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do,Korea
96	TAEBONG INDUSTRY CO.LTD	+82-52-255-8800	145, Gilcheonsaneom-ro, Sangbuk-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea
97	YONG SAN CO., LTD	+82-10-8547-3197	(Yeonam-dong), 42, Muryong-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea
98	千麗工業股份有限公司	04-25151112	臺中市豐原區南嵩里水源路北坑巷6號
99	DUCK YANG INDUSTRY CO.,LTD	+85-52-219-1114	(Yeonam-dong)366, Hyoam-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea
100	INALFA KOREA CO.,LTD	+82-31-369-8053	(MaDo Industrial Complex 2B-6L), 39, Madogongdan-ro2-gil, Mado-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
101	DIAC Co., Ltd.	+82-55-352-4860	670-21, Sannae-ro, Sannae-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
102	SHINKIINTERMOBILE CO.LTD	+82-55-367-7111	82, Jangansandan 7-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, 46034 Busan, Korea
103	kwangsung corporation ltd	+82-31-8084-9145	212-14, Neungan-gil, Songsan-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Korea
104	SEOYON E-HWA CO., LTD.	+82-52-219-5285	336, Hyoam-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea
105	JE SUNG AUTOMOTIVE TRIM INDUSTRIES CO, LTD	+82 10 2290 5191	48-22, Daesa-gil, Hanam-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Korea

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
106	SEOYON E-HWA CO., LTD. (ASAN PLANT)	+82-52-219-5285	712, Seobubuk-ro, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea
107	必翔電動汽車股份有限公司	03-5591105#5016	宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里港區28號
108	徠捷股份有限公司	03-5983195	新竹縣湖口鄉勝利村工業四路9號
109	亞視亨國際企業股份有限公司	02-82018999	新北市新莊區新樹路234巷11號
110	台灣馬自達汽車股份有限公司	02-27996100	臺北市內湖區瑞湖街88號4樓
111	優台有限公司	04-8747402	彰化縣田中鎮沙崙里新工五路22號
112	GRUPO ANTOLIN LEAMINGTON LIMITED	+44-1926-33000	TACHBROOK PARK DRIVE LEAMINGTON SPA WARWICK WARWICKSHIRE CV34 6RH, UNITED KINGDOM
113	徠碩企業有限公司	06-5938336	臺南市安定區嘉同里嘉榮路213巷96弄11號
114	祿煌實業有限公司	02-25061391	臺北市中山區長春路172號6樓之10
115	勝翊股份有限公司	06-7220082	臺南市佳里區長安街122號
116	金利多企業有限公司	02-26088523	新北市泰山區新明里民國街16巷8號
117	慶盈塑膠廠	04-7987072	彰化縣伸港鄉全興村全興路59-2號
118	台灣森那美起亞股份有限公司	02-27922152	臺北市內湖區行愛路151號2樓之1
119	台灣鈺植紙業貿易有限公司	02-26981133	新北市汐止區新台五路1段77號11樓之3
120	宏裕汽車股份有限公司	02-26941197	新北市汐止區福德二路329之2號
121	台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司	0905-858708	臺北市松山區敦化北路260號6樓
122	台灣特斯拉汽車有限公司	02-66103863	臺北市內湖區民權東路6段11巷6號
123	DAYOU A-TECH HWASEONG PLANT	+82-10-2678-4954	27, Noha-gil 454beon-gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do/Korea
124	DONG KWANG TECH CO., LTD	+82-63-830-7686	207, Seogam-ro 7-gil, Iksan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea
125	Webasto Roof & Components SE	+49 89 85794-0	Kraillinger Strasse 5; 82131 Stockdorf; Germany
126	裕隆汽車製造股份有限公司	037-871801	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1
127	常裕工業股份有限公司	03-4980188	桃園市中壢區山東里14鄰山東路736之1號
128	GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.	+420 595 701 297	Na Rovince 912, Hrabová, 720 00 Ostrava, Czech Republic

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
129	Mollertech South, LLC	(706) 522-600	1455 Mineral Springs Rd Elberton, GA 30635, USA
130	台灣保時捷車業股份有限公司	02-66311911#916	臺北市信義區忠孝東路5段68號37樓
131	佳和實業股份有限公司	06-6985911	臺南市新市區三舍里207號
132	台灣捷豹路虎股份有限公司	0929-011-223	臺北市信義區松高路1號7樓
133	創奕能源科技股份有限公司	03-2717399分機1101	桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號二樓之三
134	偉倫企業社	04-25294273	臺中市豐原區豐田里豐南街225號
135	新進工業股份有限公司	06-2532181	臺南市永康區正北一路128號
136	DAE WON KANG UP CO., LTD. CHEONAN2 PLANT	+8241-580-4331	65, Seongwol 2-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
137	Golde Lozorno spol. s r.o.	+421901707430	Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, 900 55 Lozorno, Slovak Republic
138	弘鉅汽車製造股份有限公司	037-233818	新北市汐止區福德一路390號
139	晏欣科技有限公司	06-5783070	臺南市山上區明和里北勢洲86號
140	力歐新能源股份有限公司	03-3768101	桃園市桃園區興華路2號
141	Adler Pelzer Clion GmbH	+49 2331 697 81 19	Die Neue Stra ß e 13, 06231 Bad Dürrenberg, Germany
142	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司	02-27859338	臺北市南港區經貿二路198號3樓至8樓
143	凱勝綠能科技股份有限公司	04-24521679	臺中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3
144	聖州企業股份有限公司	02-27327219#1000	臺北市大安區嘉興街319號1樓
145	興毅科技有限公司	07-3720235	臺南市佳里區蚶寮里蚶寮10之13號1樓
146	立德電線電纜有限公司	03-3295151	桃園市龜山區海萍路16巷3號
147	TAESANG CO., LTD	+82-31-354-3131	307, Barangongdan-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
148	堡華工業股份有限公司	03-4192822	新北市板橋區板新路158號
149	SHINWOEM	+82 31-668 9525	71-22, Suworam 2-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
150	香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司	03-2805638-628	臺北市大安區敦化南路2段230號
151	台灣積水化成品股份有限公司	03-5983001	新竹縣湖口鄉鳳山村自強路7號
152	總盈汽車股份有限公司	06-2533677	臺南市永康區三民里和平東路52號
153	萊斯科技有限公司	0906999192	臺北市中山區松江路122號11樓

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
154	旭泰玻璃纖維股份有限公司	05-2650597	嘉義縣大林鎮中興路二段791巷12號
155	金華工業有限公司	06-2430523	臺南市永康區蔦松里正北三路75號
156	鑫旺汽車實業有限公司	07-6236097	高雄市三民區鼎華路254號
157	GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, A.S.	+420 731530987	SVÁROVSKÁ 696. 463 03 - STRÁZ NAD NISOU Czech Republic
158	大千複材科技有限公司	0936-038058	桃園市八德區介壽路一段645巷10弄37號
159	華泰電線電纜有限公司	02-26835095#17	新北市樹林區武林街14之3號
160	台灣福祉科技有限公司	02-22688288	新北市樹林區八德街230號
161	寶捷工業股份有限公司	02-86303500	新北市八里區忠孝路二七二之一號
162	IAC Group (Slovakia) s.r.o.	+421 2 602 601 11	Automobilový priemyselný park Lozorno Súp.č. 1006, 900 55 Lozorno, Slovak Republic
163	Auria Solutions Slovakia s.r.o.	+421948677955	Hlavná 1792/58A Vráble, 952 01, Slovakia
164	BOS Automotive Products România S.C.S.	+40 257 307 307	Zona Liberă Arad - Curtici, Platforma Aeroport Arad Calea Bodrogului FN 310059 Arad Romania
165	BOS Automotive Products Magyarország Gyártó BT.	+36 96 575 200	9245 Mosonszolnok Szabadság utca 33. Hungary
166	力鵬企業股份有限公司	02-22991958	臺北市中山區松江路162號6樓
167	輔康企業有限公司	02-22694666	新北市樹林區中正路349之3號
168	大益興業股份有限公司	02-27710909	臺北市南港區忠孝東路6段21號13樓之7
169	成運汽車製造股份有限公司	08-8691689	屏東縣新園鄉新園村媽祖路385號
170	IAC Group Limited	+44 (0) 121 782 2707	Elmdon Trading Estate - Bickenhill Lane Solihull, B37 7HE United Kingdom
171	SAI Automotive Fradley Ltd	+44 1543 445 209	Common Lane, Fradley Business Park, Fradley, Lichfield, WS13 8NQ, United Kingdom
172	車王電子股份有限公司	04-25683366	臺中市大雅區文雅里20鄰中清路4段85號
173	春翔欣業股份有限公司	03-4897878	桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段236之2號
174	國瑞汽車股份有限公司	(03)461-1222	桃園市中壢區定寧路73號
175	瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司	02-22929350#202; 03-4505055#701; 0933894632	臺北市中山區南京東路3段77號13樓

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
176	億舟企業股份有限公司	02-27889688	臺北市南港區重陽路223號6樓
177	廣宇科技股份有限公司	02-22113066	新北市新店區安和里安興路97號
178	龍德汽車配件製造有限公司	05-2382612	嘉義縣太保市南新里北港路二段105巷60號1樓
179	聯琦金屬股份有限公司	03-4093731	臺北市大安區忠孝東路四段一四二號十二樓之五
180	聯翔複合材料有限公司	06-7821622	臺南市學甲區新達里山寮1之1號
181	昇鋒汽車國際股份有限公司	03-4766066	桃園市新屋區東福路908巷50號
182	捷世林科技股份有限公司	02-2903-0688	新北市泰山區新北大道6段411號10樓
183	舒和實業股份有限公司	02-22930011	臺北市信義區永吉路348號2樓之3
184	辰偉電子有限公司	04-7632686	彰化縣彰化市南瑤里四維路49號
185	Adient Czech Republic s.r.o.	+420 728 582 875	Dubická 1800/54, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic
186	台中眾鈴汽車股份有限公司	04-23863189	臺中市外埔區二崁路568巷36號
187	萬旭電業股份有限公司	02-2298-8055	新北市五股區五工六路72號3樓
188	中國端子電業股份有限公司	02-24522431	基隆市七堵區六堵里工建路1-7號
189	世基企網股份有限公司	02-26252599	新北市淡水區頂田寮路133號
190	Auria Solutions UK I Ltd.	00441675464999	Highway Point, Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham B46 1JU, UK
191	立承系統科技股份有限公司	02-89672909	新北市板橋區四川路2段16巷5號6樓
192	Magna Car Top Systems Poland Sp. z.o.o	+48327818238	ul Turyńska 80 43-100 Tychy Poland
193	Novem Car Interior Design d.o.o.	+386 713 54 00	Ložnica pri Žalcu 58, 3310 Žalec, Slovenia
194	信邦電子股份有限公司	037-330099#6193	苗栗縣苗栗市國華路582號
195	KOREA FUEL-TECH CORPORATION Gongdo Plant	+82-10-3065-1155	#122-12, Gieopdanji-ro, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi, 17551, Korea
196	帷享科技股份有限公司	02-82278312#17	新北市中和區橋和路15號6樓
197	佶威光電有限公司	02-82458086	新北市中和區員山路151巷18號4樓
198	飛鳥車用電子股份有限公司	03-6667117	新竹市新竹市展業二路12號2樓
199	太平洋電線電纜股份有限公司	03-4202555	桃園市楊梅區快速路5段858號
200	ASHIMORI KOREA CO., LTD.	+82-70-4352-2963	134, DOWON-RO JIJEONG-MYEON WONJU-SI GANGWON-DO 26351 KOREA

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
201	PT VUTEQ INDONESIA	+62 21 8811408	JL. Cempaka Km. 37, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Indonesia
202	上濱空調興業股份有限公司	04-23590098	臺中市西屯區工業區一路125號
203	阡陽科技股份有限公司	0963367763	桃園市蘆竹區內厝里內溪路68巷51弄12號
204	Inalfa Roof Systems Polska Sp. Z o.o.	---	Białeżyce 41A 62-300 Września Poland
205	歐吉汽車股份有限公司	02-25056690	臺北市中山區民權東路3段33號2樓
206	JPC Automotive Co., Ltd.	+82-32-717-5535	95, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea
207	Adient Seating UK Ltd	+44 151 432 0482	25 Estuary Boulevard Liverpool international Business Park Speke, Liverpool Merseyside L24 8RF United Kingdom
208	PT. FUJI SEAT INDONESIA	(021)65302228	JL. AGUNG PERKASA IX BLOK K.1 NO. 9-15 RT/RW. 000/000 Kel. SUNTER AGUNG Kec. TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, INDONESIA
209	上泰企業有限公司	07-3421113	高雄市左營區榮總路257號
210	采邑光電有限公司	02-22236818	新北市中和區立德街123號8樓
211	柏昇開發工業股份有限公司	03-4766788	新北市蘆洲區永安南路2段228號9樓
212	Antolin Straubing GmbH	+(49) 9421 708 0	Stettiner Str. 7, 94315 Straubing, Germany
213	尚得元電子股份有限公司	02-87735826	新北市淡水區頂田寮路767號(2樓)
214	Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.	+44 (0) 7739 466829	Voderady 454, Voderady, SK-919 42, Slovakia
215	Lear Corporation UK Ltd	+44 (0) 7739 466829	10 Hedera Road, Redditch, B98 9EY, United Kingdom
216	Lear Corporation UK Ltd - Coventry	+44 (0) 7739 466829	Waterman Road, Coventry, Coventry CV6 5TP United Kingdom
217	Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepňý závod Interior System Hlohovec	+421 918 577 412	Priemyselná 1, Hlohovec 1, 920 01, Slovakia
218	台裕電業股份有限公司	02-2221-8751	新北市中和區建康路4之1號
219	恩雷股份有限公司	02-25618278	臺北市中山區長春路17號4樓
220	重安福祉科技有限公司	06-2549296	臺南市永康區塩洲里國聖街182號1樓

車輛安全檢測基準項目：19 車輛內裝材料難燃性能要求

Vehicle Safety Testing Direction Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle

車輛裝置是否經審查合格，應以「車輛安全檢測基準審查報告」所登載之內容為準。本網頁檔案建置僅係查詢聯絡方式之便，並無意指廠商所有產品必屬合格。

Whether the vehicle device has been reviewed and deemed qualified should be based on the information recorded in the "Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions."

The construction of this webpage file is merely for the convenience of querying contact information and does not imply that all products of the manufacturer are guaranteed to be qualified.

Item	Company	Tel	Address
221	HP-Pelzer s.r.o.	+420 378 215 196;+420 378 215 198	Pod Kyjovem 349/18, Radčice, 322 00 Plzeň, Czech Republic
222	鍊勝企業股份有限公司	03-4091899#121	桃園市龍潭區上華里金龍路四0七巷21號
223	鴻名企業股份有限公司	02-87682688	臺北市信義區東興路59號6樓
224	盛惟股份有限公司	02-26583333	臺北市內湖區基湖路39號
225	礮德貿易有限公司	02-25061391	臺北市中山區長春路172號6樓之10
226	亞勁車電技術股份有限公司	03-3776001	桃園市八德區民權街39號
227	台灣電綜股份有限公司	03-4828001	桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路2段525號
228	奕泰工業有限公司	04-8348668	彰化縣大村鄉美港村中興街81號